

# 沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道 分店建设项目竣工环境保护验收工作组意见

2019年5月21日，沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店根据国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关规定和要求，在惠州市大亚湾西区组织召开沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店建设项目竣工环境保护验收评审会。验收工作组由沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店（建设单位）、广东绿维环保工程有限公司（设计单位）、广州华清环境监测有限公司（检测单位）以及邀请3名专家组成（名单附后）。与会代表听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收监测报告编制单位关于验收检测情况的介绍，现场检查了环境保护设施的建设与运行及环保措施的落实情况，查阅了验收监测报告，并核实了有关资料，依据相关的法律、法规、规章、标准和技术规范，经认真讨论，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店位于惠州市大亚湾西区龙光城商业中心负一层（中心位置经纬度：N22°43'22.33"、E114°24'18.29"）。项目占地面积8782平方米，建筑面积8782平方米，主要从事百货零售业，不从事生禽及屠宰服务。项目员工为130人，

营业时间为 7:00-23:00，实行两班制，全年工作时间 365 天，不设员工饭堂和宿舍。

## **(二) 环保审批情况及建设过程**

沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店于 2017 年 1 月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店建设项目环境影响报告表》，并于 2018 年 1 月 2 日经惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局审批同意建设，报告表批复文号：惠湾建环审[2018]2 号。项目于 2018 年 2 月开工建设，2019 年 3 月竣工。

**(三) 验收范围：**项目主体工程及其配套的污染防治设施。

**(四) 验收工况：**运营期间正常作业，环保设施运行正常，符合建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

## **二、建设项目变动情况**

建设工程内容与环评文件及批复基本一致，无重大变动。

## **三、环境保护设施落实情况**

该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，履行了环保审批手续，制定了一系列环境保护管理制度。

### **(一) 废水**

项目产生的污水主要为综合污水（包括员工办公生活污水，食品加工间和生鲜区产生的含油废水，以及超市地面清洗废水等）。现所在区域污水管网未建设完善，近期综合污水与商业中心其它污水一并纳

入龙光城小区自建污水处理设施处理后排放。

## （二）废气

项目废气主要来源于食品加工间熟食区和面包区产生的油烟，分别通过烟罩收集后，进入对应的油烟净化器处理后引至楼顶排放。

## （三）噪声

项目通过对高噪声设备进行隔音和减震等措施，合理布局，减少噪声对周围环境的影响。

## （四）固体废物处理处置

项目固体废物主要为超市区包装垃圾、生鲜区和食品加工区下脚料和废油脂，员工生活垃圾。餐厨垃圾、废油脂、超市区包装箱等固体废物分类收集交给专业公司回收处理；项目生活垃圾交由环卫部门处理处置。

## 四、验收监测结果

广州华清环境监测有限公司出具的《沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店建设项目竣工验收监测报告》（报告编号：（华清）环境监测（2019）第 0996 号）表明：

### （一）废气

验收监测期间，项目建有两台油烟净化器分别对熟食区和面包区产生的油烟进行收集处理，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。



## （二）厂界噪声

验收监测期间，边界环境噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。

## 五、验收结论和建议

### （一）结论

沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店建设项目建设和环保设施等与环评文件及批复基本一致，无重大变动。项目基本落实了环境影响报告表及批复文件提出的各项要求，根据验收监测报告，各项污染物达标排放，符合竣工环境保护验收条件。验收工作组同意通过项目竣工环境保护验收。

### （二）建议

- 1、加强各项环保设施运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。
- 2、严格落实国家关于固体废物环保管理要求，安全处理处置固体废物。
- 3、做好环境风险防控，确保环境安全。

验收工作组： 姜斌 唐卓 吴培培 唐卓 王明辉 黎颖治

沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店

2019年5月21日

沃尔玛（广东）商业零售有限公司惠州西南大道分店  
建设项目验收工作组成员单位名单



序号	参会单位名称	参会人员姓名	参会人员职称	参会人员联系电话	在验收工作组的身份（如专家、设计单位、环评机构等）
1.	沃尔玛(广东)商业零售有限公司惠州西南大道分店	姜斌	工程部经理	15602656196	建设单位
2.	广东绿维环保工程有限公司	庄联源	总经理	13669586006	设计单位
3.	广州华清环境咨询有限公司	吴培新	业务	18578772651	监理单位
4	惠州市环评专家库	唐建峰	高工	13902823257	专家
5	惠州市环评专家库	王明华	高工	13928305877	专家
6	惠州市固废站	黎颖治	高工	13516693822	专家